

DX462 CM/HM

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
Manual de instruções
Manual de instrucciones

Kulllanma Talimatı

es tr

de


en


fr


it


nt















































MANUALE D'ISTRUZIONI ORIGINALI

Inchiodatrice con caricatore DX 462 CM/DX 462 HM

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima di mettere in funzione l'attrezzo per la prima volta.

Conservare il manuale d'istruzioni sempre insieme all'attrezzo.

Se affidato a terze persone, l'attrezzo deve sempre essere corredato dal manuale d'istruzioni.

Parti costruttive 1

- ① Unità di ritorno dei gas di scarico del pistone
- ② Manicotto guida
- ③ Carcassa
- 4 Guida di scorrimento propulsore
- ⑤ Tasto di sblocco della manopola regolatrice della potenza
- Manopola di regolazione della potenza
- 7 Grilletto
- ® Impugnatura
- Tasto di sblocco dell'unità di ritorno del pistone
- ® Fori di ventilazione
- 11) Pistone *
- Testa marcante*
- [®] Tasto rilascio della testa marcante
- * Queste parti possono esssere sostituite dall'utilizzatore.

Indice dei contenuti	Pagina
1. Indicazioni di sicurezza	43
2. Indicazioni di carattere generale	45
3. Descrizione	45
4. Accessori, cartucce ed elementi di fissaggio	3 46
5. Dati tecnici	47
6. Messa in funzione	47
7. Funzionamento	48
8. Cura e manutenzione	49
9. Problemi e soluzioni	51
10. Smaltimento	53
11. Garanzia del costruttore per gli strumenti	53
12. Dichiarazione di conformità CE (originale)	53
13. Marcatura CIP	54
14. Salute dell'operatore e sicurezza	54

1. Indicazioni di sicurezza

1.1 Indicazioni basilari di sicurezza

Oltre alle misure di sicurezza precauzionali contenute nei singoli capitoli del presente manuale d'istruzioni, i seguenti punti devono essere sempre rigorosamente rispettati.

1.2 Usare solo cartucce Hilti o cartucce di qualità equivalente

L'uso di cartucce di qualità inferiore negli attrezzi Hilti può provocare la formazione di polveri incombuste che possono esplodere e causare gravi lesioni agli operatori e alle persone vicine. Le cartucce devono almeno:

 Avere conferma da parte del relativo produttore di aver superato positivamente il collaudo conformemente alla norma UE EN 16264

AVVERTENZA:

- Tutti i propulsori per inchiodatrici hanno superato i test previsti da EN 16264.
- Le prove previste dalla norma EN 16264 consistono in test di sistema con specifiche combinazioni tra propulsori e attrezzi, eseguiti da enti di certificazione. La denominazione dell'attrezzo, il nome dell'ente certificatore e il numero del test di sistema sono stampati sulla confezione del propulsore.

oppure

b) Il simbolo di conformità CE (obbligatorio nell'UE a partire dal mese di luglio 2013)

Vedere campione della confezione all'indirizzo: www.hilti.com/dx-cartridges

1.3 Uso conforme allo scopo

L'attrezzo viene impiegato da un utilizzatore professionale per realizzare contrassegni sull'acciaio.



1.4 Uso improprio

- Non è permessa alcuna manipolazione o modifica all'attrezzo.
- Non operare l'attrezzo in un ambiente esplosivo o infiammabile, a meno che l'attrezzo non sia certificato per tale uso.
- Per evitare il pericolo di ferimenti, usare solo elementi di fissaggio, cartucce, accessori e ricambi originali Hilti o di qualità equivalente.
- Osservare le disposizioni contenute nel manuale di istruzioni per quanto riguarda l'operazione, la cura e la manutenzione.

- Non indirizzare mai l'attrezzo verso se stessi o terzi.
- Non premere mai la bocca dell'attrezzo contro le mani o altre parti del corpo.
- Non praticare mai contrassegni su superfici troppo dure o fragili, come ad esempio vetro, marmo, plastica, bronzo, ottone, rame, roccia naturale, mattoni forati, laterizi in ceramica e calcestruzzo poroso.

1.5 Status tecnologico

- Questo attrezzo è progettato secondo le più recenti tecnologie disponibili.
- L'attrezzo e il suo equipaggiamento accessorio possono diventare rischiosi se usati in modo non corretto, da personale non addestrato oppure non come indicato.



1.6 Allestimento e protezione del luogo di lavoro

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata.
- Impiegare l'attrezzo solo in posti di lavoro ben aerati.
- L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamante in maniera manuale e senza l'ausilio di supporti meccanici.
- Evitare di assumere posture anomale. Cercare di lavorare sempre in una posizione stabile e di mantenere l'equilibrio.
- Tenere altre persone, in particolare i bambini, lontano dall'area di lavoro.
- Tenere l'impugnatura asciutta, pulita e senza tracce di olio o grasso.



1.7 Indicazioni generali di sicurezza

- Mettere in funzione l'attrezzo solo come previsto e in condizioni perfette.
- Se un propulsore è difettoso (si inceppa o non parte), procedere come segue:
- 1. Mantenere l'attrezzo premuto contro la superficie di lavoro per 30 secondi.
- Se il propulsore non funzionasse nuovamente, ritrarre l'attrezzo dalla superficie di lavoro, facendo attenzione a non dirigerlo verso se stessi o altri.
- Far avanzare manualmente la striscia di cartucce di un propulsore. Usare le cartucce rimanenti sulla striscia. Rimuovere la striscia di cartucce usate e smaltirla in modo che non possa venire riutilizzata o utilizzata in modo scorretto.
- Qualora si ripetano in successione 2–3 fissaggi errati senza alcun suono distintamente udibile dell'accensione di un propulsore ed una profondità di contrassegno chiaramente ridotta, procedere come specificato di seguito:
- 1. Interrompere immediatamente l'utilizzo dell'attrezzo.
- 2. Scaricare e smontare l'attrezzo (vedere 8.3).
- 3. Verificare lo stao di usra del pistone.
- 4. Pulire l'attrezzo (vedere cap. 8.5–8.13)
- 5. Non utilizzare l'attrezzo se il problema dovesse persistere anche dopo aver seguito i suggerimenti pre-

- cedentemente descritti. Se necessario fare controllare e riparare l'attrezzo presso il Centro Riparazioni Hilti.
- Non tentare mai di estrarre un propulsore dalla striscia del caricatore o dall'attrezzo.
- Tenere le braccia piegate durante il fissaggio (non in posizione rigida).
- Non lasciare mai l'attrezzo carico incustodito.
- Prima di procedere alla pulizia, alla manutenzione o alla sostituzione di parti, rimuovere sempre la carica dall'attrezzo e fare lo stesso prima del magazzinaggio.
- Occorre riporre i propulsori e gli attrezzi inutilizzati lontano da umidità e da fonti eccessive di calore. L'attrezzo deve essere trasportato e riposto in una valigetta, per evitare una messa in funzione non autorizzata.



1.8 Temperatura d'esercizio

- Non smontare l'attrezzo quando è ancora caldo.
- Non superare mai la media massima di fissaggi all'ora raccomandata, altrimenti l'attrezzo potrebbe surriscaldarsi.
- Se la striscia dei propulsori dovesse cominciare a fondere, spegnere l'attrezzo immediatamente e attendere che si raffreddi.

1.9 Requisiti dell'utilizzatore

- L'attrezzo è stato creato per l'uso professionale.
- La manutenzione, la cura e le riparazioni dell'attrezzo vanno affidate esclusivamente a personale autorizzato e addestrato, che deve essere informato circa i rischi connessi all'uso dello stesso.
- Procedere con cautela e non utilizzare l'attrezzo se non si è completamente concentrati sul lavoro che si sta eseguendo.
- Interrompere immediatamente il lavoro in caso di malore.

1.10 Equipaggiamento di protezione personale







• L'operatore e le altre persone nelle immediate vicinanze devono sempre indossare occhiali di protezione, casco protettivo e protezioni acustiche.

2. Indicazioni di carattere generale

2.1 Indicazioni di pericolo

PERICOLO

Il termine PERICOLO è usato per attirare l'attenzione verso situazioni potenzialmente pericolose che potrebbero causare gravi infortuni alle persone o addirittura la morte.

ATTENZIONE

Il termine ATTENZIONE è usato per segnalare situazioni potenzialmente pericolose che potrebbero causare infortuni lievi alle persone o danni all'equipaggiamento o ad altre cose.

2.2 Simboli e segnali

Segnali di pericolo



generico





Attenzione: pericolo ustioni

Simholi



Leggere le istruzioni per il funzionamento prima dell'uso

Segnali di obbligo







casco protettivo



protezioni acustiche

1 I numeri si riferiscono alle illustrazioni. Queste si trovano nel retro di copertina. Tenere questa pagina aperta durante la lettura del manuale d'istruzioni.

In questo manuale d'istruzioni il termine "attrezzo" si riferisce sempre all'inchiodatrice con caricatore DX 462 CM/ DX 462 HM.

Posizione dei dati identificativi sull'attrezzo

Le informazioni sul modello e il numero di matricola si trovano sulla targhetta posta sull'attrezzo. Riportare questi dati sul manuale d'istruzioni e farvi riferimento in caso di richieste rivolte al referente Hilti o al Servizio Clienti.

Matricola:

3. Descrizione

La DX 462CM e la DX 462HM sono attrezzo per la marcatura di materiali molto diversi.

L'attrezzo funziona secondo il principio ben collaudato del pistone e non è quindi correlato ad attrezzi ad alta velocità. Il principio del pistone fornisce una sicurezza di lavoro e di fissaggio ottimali. L'attrezzo funziona con cartucce di calibro 6.8/11.

Il pistone ritorna alla posizione iniziale e i propulsori vengono inseriti automaticamente nella camera di alimentazione dalla pressione del gas proveniente dal propulsore esploso. Con questo sistema di marcatura è possibile marcare in modo pratico, rapido ed economico una grande varietà di materiali avanti una temperatura fino a 50°C per il DX 462CM e con una temperatura fino a 800°C con il DX 462HM. E' possibile eseguire una marcatura ogni 5 secondi oppure ogni 30 secondi in caso di sostituzione dei caratteri di punzonatura.

La testa marcante in poliuretano X-462CM e la testa marcante in acciaio X-462HM allogia sette caratteri di punzonatura da 8 mm o dieci caratteri di punzonatura da 5,6 mm con altezze di 4, 6, 8, 10 o 12 mm.

Come per tutte le inchiodatrici con propulsione a polvere. la DX 462HM e la DX 462CM, le teste marcanti X-462HM e DX-462CM, i caratteri marcanti e i propulsori formano un "unità tecnica". Questo significa che un fissaggio ottimale con questo sistema è ottenibile solamente utilizzando ali elementi di fissaggio e i propulsori creati specificamente per l'attrezzo o prodotti di qualità equivalente. I consigli per il fissaggio e l'applicazione forniti da Hilti sono validi solamente se viene rispettata questa condizione.

L'attrezzo è dotato di un sistema di sicurezza a 5 dispositivi, per la sicurezza dell'operatore e di coloro che si trovano sul luogo di lavoro.

Il principio del pistone




L'energia viene trasferita dalla carica del propulsore al pistone, la cui massa accelerata guida l'elemento di fissaggio nel materiale base. Poichè circa il 95% dell'energia cinetica viene assorbita dal pistone, l'elemento di fissaggio entra nel materiale base ad una velocità di meno di 100 m/sec ed in modo controllato. Il processo di fissaggio termina quando il pistone finisce la sua corsa. Questo fa sì che, se usato correttamente, l'attrezzo renda virtualmente impossibile che un colpo attraversi il materiale da parte a parte, eventualità estremamente pericolosa.

Il dispositivo di sicurezza contro l'azionamento involontario in caso di caduta 2 nasce dall'accoppiamento del meccanismo di sparo con l'azionamento del grilletto. Ciò impedisce che l'attrezzo venga azionato in caso di caduta su una superficie dura, a qualsiasi angolazione avvenga l'impatto.

Il dispositivo di sicurezza del grilletto ③ assicura che il propulsore non possa essere sparato semplicemente premendo il grilletto. L'attrezzo infatti può fissare solamente quando viene premuto contro la superficie di lavoro.

Il dispositivo di sicurezza della pressione da contatto 4 rende necessario che l'attrezzo sia premuto contro il piano di lavoro con una certa forza, così che possa essere azionato solo quando è completamente premuto contro la superficie di lavoro come sopra descritto.

Inoltre, tutti gli attrezzi Hilti DX sono dotati di un dispositivo di sicurezza contro l'azionamento involontario 5. Ciò impedisce che l'attrezzo venga azionato se il grilletto viene premuto e l'attrezzo viene premuto solo successivamente contro la superficie di lavoro. L'attrezzo può sparare solo se è premuto correttamente prima contro la superficie di lavoro (1) e successivamente viene premuto il grilletto (2).



4. Elementi di fissaggio, accessori ed cartucce

resta illarcante	
Designazione d'ordine	Applicazioni
X 462CM	Testa in poliuretano per marcature fino a 50° C
X 462HM	Testa in acciaio per marcature fino a 800° C
Pistoni	
Denominazione d'ordine	Applicazioni
X-462-PM	Pistone standard per applicazioni di marcatura
Accessori	
Denominazione d'ordine	Applicazioni
X-PT 460	Conosciuta anche come asta di prolunga. Un sistema di prolungamento che permette di eseguire marcature su materiali ad alte temperature ad una distanza di sicurezza. Utilizzato con DX 462HM
Confezione ricambi HM1	Per la sostituzione delle viti e dell'anello ammotizzatore. Solo con testa marcante X-462HM.
Dispositivo di centraggio	Per la marcatura su superfici curve. Solo con teste marcanti X-462CM (l'Axle A40-CML va sempre utilizzato con il dispositivo di centraggio)
Caratteri	
Denominazione d'ordine	Applicazioni
Caratteri X-MC-S	Caratteri affilati per tagliare la superficie del materiale base e lasciare un'impronta. Possono essere utilizzati dove l'influenza della marcatura del materiale base non è

Testa marcante

critica.

Caratteri X-MC-LS	Per l'utilizzo in applicazioni più delicate. Con un raggio arrotondato, i caratteri "low stress" deformano, più che tagliare, la superficie del materiale base, riducendo così il loro impatto sullo stesso.	
Caratteri X-MC-MS	I caratteri "mini stress" esercitano un'influenza ancora minore sulla superficie del materiale base rispetto ai caratteri "low stress". Come questi ultimi, hanno un raggio arrotondato e deformante, ma provocano il minimo impatto grazie ad uno schema creato da punti e non da una linea continua (disponibile solo come Special)	

Contattate il vostro Hilti Center o il vostro rappresentante Hilti per ulteriori dettagli sugli altri sistemi di fissaggio e sugli accessori.

Cartucce

Denominazione d'ordine	Codice colore	Grado di potenza
6.8/11 M verde	verde	basso
6.8/11 M giallo	giallo	medio

Il 90% dei lavori di marcatura può essere eseguito utilizzando la cartuccia verde. Utilizzate la cartuccia con la minor potenza possibile per ridurre al minimo l'usura del pistone, della testa marcante e dei caratteri.

Set per la pulizia

Spray DX, spazzola piatta, spazzola rotonda grande, spazzola rotonda piccola, raschietto, panno per pulire.

5. Dati tecnici

	DX 462CM	DX 462HM
Peso	3,92 kg (8.64 lb)	4,62 kg (10.19 lb)
Lunghezza attrezzo	435 mm (17.13")	425 mm (16.73")
Massimo numero raccomandato di fissaggi per ora	700/h	,
Cartucce	6,8/11 M (cal.27 corto) verde, giallo	

Con riserva di modifiche tecniche!

6. Messa in funzione



6.1 Ispezione dell'attrezzo

- Assicurarsi che non ci sia una striscia di propulsori nell'attrezzo e nel caso fosse presente, rimuoverla a mano.
- Controllare regolarmente che tutte le parti esterne dell'attrezzo non siano danneggiate ed assicurarsi che tutti i comandi funzionino correttamente. Non mettere in funzione l'attrezzo se alcune parti risultassero danneggiate o i comandi non funzionassero adeguatamente. Se necessario, far riparare l'attrezzo presso il Centro Riparazioni Hilti
- Controllare l'usura dell'anello ammortizzatore e del pistone (vedere Cap. 8. Cura e manutenzione").

6.2 Cambiare la testa marcante

- Accertarsi che non vi sia alcun nastro di propulsori inserito nell'attrezzo. Qualora un nastro di propulsori si trovasse nell'attrezzo, estrarre manualmente il nastro dall'attrezzo stesso tirando verso l'alto.
- Premere il pulsante di rilascio sul lato della testa marcante.
- 3. Svitare la testa marcante.
- 4. Controllare lo stato di usura del pistone (vedere cap.8 "Cura e manutenzione").
- 5. Inserire il pistone nell'attrezzo fino in fondo.
- Premere la testa marcante con forza sull'unità di ritorno del pistone.
- 7. Avvitare la testa marcante sull'attrezzo finché si innesta

7. Funzionamento





ATTENZIONE

- Il materiale base potrebbe frantumarsi quando un elemento di fissaggio viene inserito o frammenti della striscia di cartucce potrebbero schizzare via.
- Eventuali schegge potrebbero causare ferite al corpo o agli occhi.
- Indossare gli occhiali protettivi e un casco protettivo (sia l'operatore che terzi).

ATTENZIONE



- La marcatura è guidato da un propulsore che viene azionato.
- Un rumore troppo forte potrebbe arrecare danno alle orecchie.
- Indossare protezioni acustiche (sia l'operatore che terzi).

PERICOLO



- L'attrezzo potrebbe essere pronto a fissare quando premuto contro una parte del corpo (per es. le mani).
- Quando l'attrezzo è forzato in questa posizione è quindi possibile l'azionamento dell'inchiodatrice e il conseguente fissaggio accidentale su una parte del corpo.
- Non premere mai la testa marcante dell'attrezzo contro il corpo.

PERICOLO



- In alcuni casi, è possibile far funzionale l'inchiodatrice forzando la procedura di sicurezza attraverso la pressione manuale della testa marcante.
- Quando l'attrezzo è forzato in questa posizione è quindi possibile l'azionamento dell'inchiodatrice e il conseguente fissaggio accidentale su una parte del corpo.
- Per questo motivo non provare mia a spingere la testa marcante utilizzando le mani.

7.1 Inserimento dei caratteri di punzonatura

La testa marcante alloggia sette caratteri di punzonatura da 8 mm o dieci caratteri di punzonatura da 54,6 mm

- inserire i caratteri per la marcatura desiderata aprendo la leva di bloccaggio.
- inserire sempre i caratteri di punzonatura al centro della testa marcante. Inserire un numero uguale di distanziatori alle due estremità di una fila di caratteri
- Se necessario, compensare una distanza dal bordo non uniforme utilizzando il contrassegno <->. Ciò garantisce un effetto uniforme del colpo.
- 4. Fissare i caratteri di punzonatura inseriti chiudendo la leva di bloccaggio.
- A questo punto l'ionchiodatrice con la testa marcante è pronta per l'uso.

ATTENZIONE

- Come distanziatori utilizzare solo i caratteri vuoti originali; in caso di necessità, asportare alla mola i segni dai caratteri di punzonatura.
- I caratteri di punzonatura inseriti capovolti riducono la durata di vita del percussore e nuocciono alla qualità della punzonatura!

7.2 Inserimento di un nastro di propulsori

Caricare la striscia di propulsori (prima la parte terminale stretta) inserendola nel fondo dell'impugnatura fino a che è a filo. Se la striscia è stata parzialmente utilizzata, spingerla finché un propulsore carico è in posizione. (L'ultimo numero, visibile sul retro del propulsore, indica quale propulsore è in posizione).

7.3 Regolazione della potenza di fissaggio

Selezionare la forza del propulsore e l'impostazione della potenza a seconda dell'applicazione. Se non è disponibile alcun valore empirico, cominciare a lavorare sempre con la minima potenza:

- 1. Premere il tasto di sblocco.
 - 2. Girare la manopola di regolazione potenza su 1.
 - 3. Attivare l'attrezzo.
 - 4. Se il contrassegno risultasse troppo poco visibile: aumentare la potenza mediante regolazione della potenza della rotella di regolazione. Eventualmente utilizzare un propulsore più potente.

7.4 Marcatura con DX 462

- 1. Premere l'attrezzo con forza contro la superficie di lavoro perpendicolarmente.
- 2. Azionare l'attrezzo premendo il grilletto.

PERICOLO

- Attenzione : non spingere mai indietro la testa narcante con il palmo della mano. Pericolo di lesioni!
- Non superare mai il numero massimo raccomandato di fissaggi.

7.5 Ricarica dell'inchiodatrice

Accertarsi che non ci sia una striscia di propulsori nell'attrezzo, in caso contrario, rimuoverla tirandola verso l'alto

8. Cura e manutenzione

Durante il regolare utilizzo dell'attrezzo e a seconda del tipo di attrezzo, i componenti rilevanti per il funzionamento sono soggetti ad imbrattamento e usura. Per un funzionamento conforme e sicuro dell'attrezzo, effettuare regolarmente ispezioni e interventi di manutenzione è una premessa irrinunciabile. Si consiglia di pulire l'attrezzo e di eseguire un controllo del pistone e de tampone perlomeno una volta alla settimana in caso di uso intensivo, ma comunque al più tardi dopo 10.000 colpi!

8.1 Cura dell'attrezzo

Il rivestimento esterno dell'attrezzo è costruito in plastica antiurto e una parte dell'impugnatura è in gomma sintetica. I fori di ventilazione non devono essere mai ostruiti e vanno tenuti sempre puliti. Fare in modo che niente penetri all'interno dell'attrezzo e provvedere regolarmente alla pulizia delle parti esterne con un panno leggermente umido. Non usare spray o sistemi di pulizia a vapore.

8.2 Manutenzione

Controllare regolarmente che tutte le parti esterne dell'attrezzo non siano danneggiate ed assicurarsi che tutti i comandi funzionino correttamente. Non mettere in funzione l'attrezzo se alcune parti risultassero danneggiate o i comandi non funzionassero adeguatamente. Se necessario, far riparare l'attrezzo presso il Centro Riparazioni Hilti.

ATTENZIONE



- L'attrezzo può scaldarsi durante il funzionamento, fare attenzione al pericolo di ustioni alle mani.
- Non smontare mai l'attrezzo quando è ancora caldo, ma attendere che si raffreddi.

Riparazione dell'attrezzo

L'attrezzo deve essere sottoposto a manutenzione se:

- 1. Il propulsore si inceppa
- 2. La potenza di fissaggio è insufficiente
- 3. Se si nota che:
- La pressione del contatto aumenta
- La resistenza del grilletto aumenta
- Diventa difficile regolare la potenza (la manopola è dura)
- La striscia di propulsori si rimuove con difficoltà.

ATTENZIONE durante la pulizia dell'attrezzo:

• Non utilizzare mai grasso per la lubrificazione / manutenzione dell'attrezzo. Questo potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'attrezzo. Utilizzate solo lo spray Hilti o uno spray di qualità equivalente.

- Le polveri emanate dal DX contengono sostanze che potrebbero danneggiare gravemente la salute.
- Evitare di inalare le polveri durante la pulizia dell'attrezzo.
- Non tenere cibo nelle vicinanze dell'attrezzo durante la pulizia.
- Lavarsi le mani dopo aver pulito l'attrezzo.

8.3 Smontaggio dell'attrezzo

- Accertarsi che non vi sia alcun nastro di propulsori inserito nell'attrezzo. Qualora un nastro di propulsori si trovasse nell'attrezzo, estrarre manualmente il nastro dall'attrezzo stesso tirando verso l'alto.
- 2. Premere il tasto di sblocco sul fianco dell'attrezzo.
- Svitare la testa marcante.
- 4. Rimuovere la testa marcante e il pistone.

8.4 Controllo dello stato di usura dell'anello ammortizzatore e del pistone

Sostituire il pistone se:

- è rotto
- la punta è molto consumata (per es. si è staccato un segmento a 90°)
- gli anelli del pistone sono rotti o mancanti
- è piegato (verificare facendolo rotolare su un piano)

NOTA

• Non usare pistoni usurati e non apportare modifiche o molare i pistoni.

8.5 Pulizia degli anelli del pistone

- Pulire gli anelli dei pistoni con una spazzola piatta, fino a quando non abbiano una buona libertà di movimento.
- 2. Spruzzarli leggermente con lo spray Hilti DX.

8.6 Pulizia della filettatura della testa marcante

- 1. Pulire il filetto con la spazzola piatta.
- 2. Spruzzarli leggermente con lo sprav Hilti DX.

8.7 Smontare l'unità di ritorno del pistone

- Premere il tasto di sblocco dalla parte dell'impugnatura
- 2. Svitare l'unità di ritorno del pistone.

8.8 Pulizia dell'unità di ritorno del pistone

- 1. Pulire lo scatto con la spazzola piatta
- Pulire la parte terminale frontale con la spazzola niatta
- 3. Úsare la spazzola rotonda piccola per pulire i due fori sul lato terminale
- 4. Utilizzare la spazzola rotonda grande per pulire il foro maggiore
- 5. Spruzzarli leggermente con lo spray Hilti DX.

8.9 Pulizia dell'interno dell'alloggiamento

- Usare la spazzola piatta grande per pulire l'interno della custodia
- 2. Spruzzarlo leggermente con lo spray Hilti DX.

3.10 Pulizia della guida di scorrimento della striscia di propulsori.

Usare il raschietto in dotazione per pulire le guide destra e sinistra di scorrimento della striscia di propulsori. Il coperchio del cuscinetto deve essere sollevato leggermente per facilitare la pulizia.

Spruzzare leggermente la manopola per la regolazione della potenza con lo spray Hilti DX.

8.12 Inserire l'unità di ritorno del pistone

- Allineare le frecce sulla custodia e sull'unità di ritorno dei gas di scarico del pistone.
- Spingere l'unità di ritorno del pistone nella custodia finché è a filo.
- 3. Avvitare l'unità di ritorno del pistone sull'attrezzo finché si innesta.

8.13 Montare l'attrezzo

- 1. Inserire il pistone nell'attrezzo finché non si blocca.
- 2. Premere la testa marcante con forza sull'unità di ritorno del pistone.
- Avvitare la testa marcante sull'attrezzo finché si innesta

8.14 Manutenzione e pulizia in acciaio X-462HM

La testa marcante deve essere pulita dopo un numero elevato di marcature (o in caso di problemi ad es. di danneggiamento del percussore o scarsa qualità di marcatura).

- Rimuovere i caratteri di punzonatura aprendo la leva di bloccaggio.
- Svitare le quattro viti (M6 x 30) con una chiave esagonale.
- Šeparare la metà superiore della carcassa da quella inferiore (attenzione: sono serrate a fondo!) ad es. utilizzando un martello di gomma.
- Rimuovere il percussore con l'anello di tenuta, gli ammortizzatori e il gruppo adattatori ed esaminarli singolarmente per valutarne lo stato di usura.
- 5. Estrarre la leva di bloccaggio con asse.
- Verificare accuratamente la presenza di danni sul percussore. Un percussore usurato o danneggiato può causare guasti o una scarsa qualità di marcatura.
- Pulire la metà superiore ed inferiore della carcassa. Pulire l'asse
- 8. Inserire l'adattatore nella metà della carcassa.
- 9. Inserire un nuovo anello di tenuta sul percussore.
- 10. Inserire nel foro l'asse con la leva di bioccaggio.
- Inserire gli ammortizzatori dopo aver montato il percussore.
- Posizionare la metà superiore della carcassa su quella inferiore e fissare con le quattro viti (M6x30) utilizzando Loctite ed una chiave esagonale.

3.15 Manutenzione e pulizia della testa marcante in poliuretano X-462 CM

La testa marcante deve essere pulita dopo un numero

- elevato di marcature (o in caso di problemi ad es. di danneggiamento del percussore o scarsa qualità di marcatura).
- Rimuovere i caratteri di punzonatura aprendo la leva di bloccaggio.
- 2. Con una chiave esagonale svitare le viti di sicurezza (M6x30) con circa 15 rotazioni.
- Separare la chiusura della testa di marcatura.
- Rimuovere il percussore con l'anello O-Ring insieme all'ammortizzatore ed esaminarne singolarmente lo stato d'usura. Se necessario, introdurre un punzone nel foro.
- Portare la leva di bloccaggio con asse nella posizione di apertura ed estrarla effettuando una leggera forza.
- Verificare accuratamente la presenza di danni sul percussore. Un percussore usurato o danneggiato può causare guasti o una scarsa qualità di marcatura.
- Pulire la metà superiore ed inferiore della carcassa. Pulire l'asse
- 8. Inserire l'asse con la leva di bloccaggio, come illustrato, nel foro e spingerla dentro fino all'innesto in posizione.
- 9. Infilare un nuovo anello O-Ring sul percussore.
- Applicare l'ammortizzatore sul percussore ed introdurre entrambi, nella testa marcante.
- 11. Introdurre l'otturatore nella testa marcante e serrare la vite di sicurezza con una chiave esagonale.

8.16 Controlli ulteriori alla cura e manutenzione dell'attrezzo

Dopo aver effettuato la cura e la manutenzione dell'attrezzo, verificare che tutte le protezioni e i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente.

NOTE:


L'uso di lubrificanti diversi dall'Hilti spray puo danneggiare parti in gomma, specialmente l'anello ammortizzatore.


9. Problemi e soluzioni

Problema

Causa

Possibile soluzione





- Nastro propulsori danneggiato
- Accumuli di carbonio
- Attrezzo danneggiato
- Sostituire il nastro propulsori
- Pulire la quida di scorrimento del nastro propulsori (vedere cap. 8.10)

Se il problema persiste:

■ Contattare il Centro Riparazioni Hilti



■ Attrezzo surriscaldato a causa dell'elevato numero di fissaggi

■ L'attrezzo è danneggiato

PERICOLO


non provare mai ad estrarre un propulsore dal caricatore o dall'attrezzo

■ Far raffreddare l'attrezzo e cercare di rimuovere il nastro propulsori con cautela

Se ciò non fosse possibile:

■ Contattare il Centro Riparazioni

Non si riesce a sparare il propulsore




- Propulsore difettoso
- Accumuli di carbonio

PERICOLO

non provare mai ad estrarre un propulsore dal caricatore o dall'attrezzo


- Far avanzare manualmente il nastro propulsori e selezionarne uno nuovo
- Se il problema si verifica spesso
- Pulire l'attrezzo (vedere cap. 8.3 - 8.13)
- Se il problema persiste:
- Contattare il Centro Riparazioni

La striscia di propulsori fonde



- L'attrezzo è compresso troppo a lungo durante il fissaggio
- La freguenza di fissaggio è troppo alta
- Comprimere l'attrezzo meno a lungo durante il fissaggio
- Rimuovere il nastro propulsori
- Smontare l'attrezzo (vedere cap. 8.3) per un raffreddamento veloce e per evitare possibili danni Se non si riesce a smontare
- l'attrezzo:
- Contattare il Centro Riparazioni Hilti

Il propulsore fuoriesce dalla striscia



■ La freguenza di fissaggio è troppo alta

PERICOLO

non provare mai ad estrarre un propulsore dal caricatore o dall'attrezzo

- Sospendere immediatamente l'uso dell'attrezzo e farlo raffreddare
- Rimuovere il nastro propulsori
- Far raffreddare l'attrezzo
- Pulire l'attrezzo e rimuovere il propulsore fuoriuscito.

Se non si riesce a smontare l'attrezzo:

■ Contattare il Centro Riparazioni

Problema

Causa

Possibile soluzione

L'operatore nota:

- aumento pressione di contatto
- aumento resistenza del grilletto
- manopola della potenza dura da regolare
- nastro propulsori difficile da rimuovere

Accumuli di carbonio

- Pulire l'attrezzo (vedere cap. 8.3–8.13)
- Àccertarsi di utilizzare propulsori corretti (vedere 1.2) e in buone condizioni.

Il pistone è bloccato nella sua guida/unità di ritorno e non può




- Propulsore danneggiato
- Frammenti di cuscinetto nell'unità di ritorno del pistone
- Cuscinetto danneggiato
- Accumuli di carbonio

 Rimuovere il nastro propulsori e pulire l'attrezzo (vedere 8.3-8.14).
 Controllare il pistone e l'anello ammortizzatore e, se necessario, sostituirli (vedere 8.4).

Se il problema persiste:

Contattare il centro di assistenza

L'unità di ritorno del pistone è bloccata



■ Accumuli di carbonio

- Estrarre manualmente la guida del pistone dall'attrezzo
- Accertarsi di utilizzare propulsori corretti (v. 1.2) e in buone condizioni.
- Pulire l'attrezzo (vedere cap. 8.3–8.13)

Se il problema persiste:

Contattare il Centro Riparazioni Hilti

Variazioni nella qualità della marcatura

- Pistone danneggiato
- Parti danneggiate (estrattore, anello ammortizzatore) nella testa marcante
- Caratteri usurati

- Controllare il pistone
- Pulire ed eseguire la manutenzione della testa marcante (vedere cap. 8.14–8.15)
- Controllare la qualità dei caratteri marcanti

10. Smaltimento

Gli attrezzi Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili; condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti si è già organizzata per provvedere al ritiro dell'attrezzo e procedere al riciclaggio. Per informazioni a riguardo, rivolgersi al Servizio Clienti oppure al vostro referente Hilti. Nel caso in cui si voglia provvedere personalmente al riciclaggio, procedere come indicato di seguito: smontare l'apparecchio finchè è possibile farlo senza l'utilizzo di chiavi o attrezzi speciali e smaltire le singole parti.

Separare le singole parti come seque:

Componente	Materiale principale	Smaltimento
Custodia	Plastica	Riciclaggio plastica
Rivestimento esterno	Plastica/Gomma sintetica	Riciclaggio plastica
Viti,piccoli pezzi	Acciaio	fRottami metallici
Strisce propulsori usate	Plastica/Acciaio	Secondo le disposizioni locali

11. Garanzia del costruttore per gli attrezzi

Hilti garantisce che l'attrezzo fornito è esente da difetti di materiale e di produzione. Questa garanzia è valida a condizione che l'attrezzo venga correttamente utilizzato e manipolato in conformità al manuale d'istruzioni Hilti, che venga curato e pulito e che l'unità tecnica venga salvaguardata, cioè vengano utilizzati per l'attrezzo esclusivamente materiale di consumo, accessori e ricambi originali Hilti oppure altri prodotti di pari qualità.

La garanzia si limita rigorosamente alla riparazione gratuita o alla sostituzione delle parti difettose per l'intera durata dell'attrezzo. Le parti sottoposte a normale usura non rientrano nei termini della presente garanzia.

Si escludono ulteriori rivendicazioni, se non diversamente disposto da vincolanti prescrizioni nazionali. In particolare Hilti non si assume alcuna respon-

sabilità per eventuali difetti o danni accidentali o consequenziali diretti o indiretti, perdite o costi relativi alla possibilità/impossibilità d'impiego dell'attrezzo per qualsivoglia ragione. Si escludono espressamente tacite garanzie per l'impiego o l'idoneità per un particolare scopo.

Per riparazioni o sostituzioni dell'attrezzo o di singoli componenti e subito dopo aver rilevato qualsivoglia danno o difetto, è necessario contattare il Servizio Clienti Hilti, Hilti Italia SpA provvederà al ritiro dello stesso. a mezzo corriere.

Questi sono i soli ed unici obblighi in materia di garanzia che Hilti è tenuta a rispettare; quanto sopra annulla e sostituisce tutte le dichiarazioni precedenti e/o contemporanee alla presente, nonché altri accordi scritti e/o verbali relativi alla garanzia.

12. Dichiarazione di conformità CE (originale)

Inchiodatrice con caricatore Descrizione: Descrizione tipo: DX 462 HM/CM Anno di costruzione: 2003

Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che questo prodotto è stato realizzato in conformità alle seguenti direttive e norme: 2006/42/CE, 2011/65/EU.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,

FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend

Tassilo Deinzer

Head of Quality & Processes Management Head BU Measuring Systems BU Direct Fastening 08/2012

BU Measuring Systems 08/2012

Documentazione tecnica presso:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH Zulassung Elektrowerkzeuge Hiltistrasse 6 86916 Kaufering Deutschland

13. Marcatura CIP

Per gli Stati membri C.I.P., ad eccezione dello spazio giuridico UE ed EFTA, vale quanto seque:

L'attrezzo Hilti DX 462 HM/CM è omologato in base al tipo costruttivo e controllato a sistema. Per questo motivo, l'attrezzo è provvisto del contrassegno di certificazione, di forma quadrata, con il numero di omologazione registrato S 812. In questo modo Hilti garantisce la conformità dell'attrezzo con il modello omologato.

In caso si rilevino difetti inammissibili durante l'utilizzo dell'attrezzo, questi dovranno essere segnalati all'ente omologatore (PTB, Braunschweig), nonché alla Commissione Internazionale Permanente C.I.P. (Ständige Internationale Kommission, Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Bruxelles, Belgio).

14. Salute dell'operatore e sicurezza

Informazioni sulla rumorosità

Inchiodatrice a propulsore

Tipo:	DX 462 HM/CM
Modello:	Serie
Calibro:	6.8/11 verde
Impostazione della potenza:	4
Applicazione:	Contrassegni con incisioni su blocchi d'acciaio (400×400×50 mm)

Valori dichiarati di rumorosità misurati ai sensi della Direttiva				
Macchine 2006/42/CE in combinazione con E DIN EN 1	DX 462 HM	DX462 CM		
Livello di potenza sonora:	L _{WA, 1s} 1	110 dB(A)	108 dB(A)	
Livello di pressione sonora sul posto di lavoro:	$L_{pA, 1s}^2$	108 dB(A)	107 dB(A)	
Livello di pressione acustica d'emissione:	L _{pC, peak} ³	135 dB(C)	134 dB(C)	

Condizioni di esercizio e installazione:

Installazione e uso del bullonatore secondo E DIN EN 15895-1 nell'ambiente di prova poco riflettente dell'azienda Müller-BBM GmbH. Le condizioni dell'ambiente di prova sono conformi a DIN EN ISO 3745.

Procedura della prova:

Procedura su superficie avvolgente all'aperto con fondo riflettente ai sensi di E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 e DIN EN ISO 11201.

OSSERVAZIONE: le emissioni sonore misurate e la relativa incertezza di misura rappresentano il limite superiore dei valori di riferimento della rumorosità stimati per le misurazioni.

Da condizioni di lavoro diverse possono derivare differenti valori di emissione.


- $^{1} \pm 2 \, dB \, (A)$
- $^{2} \pm 2 \, dB \, (A)$
- $^{3} \pm 2 \, dB \, (C)$

Vibrazioni

Il valore di vibrazioni complessivo fissato secondo 2006/42/CE non supera i 2,5 m/s².


Per ulteriori informazioni in merito alla salute dell'operatore e alla sicurezza è possibile consultare la pagina Internet Hilti www.hilti.com/hse

X-462 HM testa marcante:



	Quantità	Designatione d'ordine	Nr. articolo
1	1	Adattadore per gruppo	267920
4	1	Arresto HM compl.	268017
(5)	1	Molla di compressione 0,4×5,4×10,9	4892
6	1	Mola anulare NM	267979
7	1	Estrattore ad impulsi	268014
8	1	Anello di tenuta 34×5	268003
9	2	Ammortizzatore	268000
6 7 8 9	1	Gruppo carcassa HM	268013
11)	4	Viti a testa esagonale M6×30	72477
11) 12) 13) 14)	4	Rondella Schnorr 6	70489
13	1	Percussore M8	268002
14)	1	Pistone X-462PM	267900
15)	2	Anello lamellare AS 22,1	4667
16	1	Gruppo asse	267998
16 18	1	Etichetta di avviso	23579
20	1	Gruppo tenuta pistone 5,556	268205

X-462 CM testa marcante:



	Quantità	Designatione d'ordine	Nr. articolo
1	1	Testa marcante DXA-CM	268057
2	1	Anello 0-Ring 34×3	268164
3	1	Ammortizzatore CM	268158
4	1	Percussore compl.	268056
5	1	Otturatore	23586
	1	Viti a testa esagonale M6×30	72477
7	1	Asse A40-CM	268054
8	1	Percussore M8	268002
9	1	Molla di compressione 0,4×5,4×10,9	4892
10	1	Mola anulare NM	267979
11)	1	Arresto HM compl.	268017
12	1	Gruppo tenuta pistone 5,556	268205
(13)	1	Pistone X-462PM	267900
14) 15)	2	Anello lamellare AS 22,1	4667
15)	1	Etichetta di avviso	23579



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan Tel.: +423/2342111 Fax: +423/2342965 www.hilti.com

