





PRA 30

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Οδηγίες χρησεως	el
Használati utasítás	hu
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	it
Kasutusjuhend	et
Інструкція з експлуатації	uk
Пайдалану бойынша басшылық	kk
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作說明書	zh
操作说明书	cn






2



3






4



PRA 83

PRA 80

PRA 81



مستقبل الليزر/جهاز التشغيل عن بعد 30 PRA

١ تشير الأعداد إلى الصور المعنية. وتجد هذه الصور في بداية دليل الاستعمال. في نصوص هذا الدليل يقصد دائمًا بكلمة «الجهاز» مستقبل الليزر (PRA 30 (03)).

يلزم قراءة دليل الاستعمال باستفاضة قبل التشغيل.

احتفظ بهذا الدليل مع الجهاز دائمًا.

لا تقم بإعارة الجهاز لآخرين إلا مع إرفاق دليل الاستعمال به.

نطاق الاستعمال ١

- ١ زر التشغيل/ الإيقاف
- ٢ زر إدخال الميل "أعلى"/ زر الاتجاه "إلى اليمين" أو "إلى أعلى" (مع PRA 90 (03))
- ٣ زر وحدات القياس
- ٤ زر شدة الصوت
- ٥ زر إدخال الميل "ناقص"/ زر الاتجاه "إلى اليسار" أو "إلى أسفل" (مع PRA 90 (03))
- ٦ الزر "المجازاة الآوتوماتيكية"/"طريقة المراقبة" (رأسي) (ضغط مزدوج على الزر)
- ٧ نطاق الكشف
- ٨ علامة التمييز
- ٩ المبين

بيان مستقبل الليزر ٢ PRA 30

- ١ بيان موضع مستقبل الليزر بالنسبة لارتفاع مستوى الليزر
- ٢ مبين حالة البطارية
- ٣ بيان شدة الصوت
- ٤ مبين المسافة حتى مستوى الليزر

فهرس المحتويات	
صفحة	
161	١ إرشادات عامة
162	٢ الشرح
163	٣ المواصفات الفنية
163	٤ إرشادات السلامة
164	٥ التشغيل
164	٦ الاستعمال
165	٧ العناية والصيانة
166	٨ التكبير
166	٩ ضمان الجهة الصانعة للأجهزة
166	١٠ إرشاد FCC (يسري في الولايات المتحدة الأمريكية) / إرشاد IC (يسري في كندا)
166	١١ شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)
167	

١ إرشادات عامة

2.1 شرح الرموز التوضيحية وإرشادات أخرى



تحذير من خطير من جهد كهربائي



تحذير من مواد كاوية



تحذير من خطير عام

علامات التحذير



قبل الاستخدام
اقرأ دليل الاستعمال

علامات الإلزام

1.1 كلمات دليلية ومدلولاتها

خطر

تشير لخطر مباشر يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

تحذير

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خطيرة أو إلى الوفاة.

اقتران

تشير لموقف خطر محتمل يمكن أن يؤدي لإصابات جسدية خفيفة أو أضرار مادية.

ملحوظة

تشير لإرشادات للاستخدام ولمعلومات أخرى مفيدة.

ar



اعمل على
إعادة تدوير
المخلفات



لا تنظر إلى
شعاع الليزر

موضع بيانات تمييز الجهاز
مسمى الطراز والرقم المسلسل مدونان على لوحة صنع الجهاز. انقل هذه البيانات في دليل الاستعمال الخاص بك وارجع إليها دائمًا عند الاستعلام لدى وكلاتنا أو لدى مراكز الخدمة.

الطراز:

الرجل: 03

الرقم المسلسل:

2 الشرح

1.2 الاستخدام المطابق للتعليمات

يتبع الجهاز بالارتباط مع جهاز الليزر الدوار من الطراز PR 30-HVS استعمال الوظائف عن طريق جهاز التشغيل عن بعد وتثبيت موضع شعاع الليزر عن طريق الكشف. يختص دليل الاستعمال هذا بشرح استعمال مستقبل الليزر 30 PR. بالنسبة لوظائف جهاز التشغيل عن بعد يرجى مراعاة البيانات الواردة في دليل استعمال الجهاز PR 30-HVS.

الجهاز بالارتباط مع جهاز الليزر الدوار PR 30-HVS مخصص لاحتساب ونقل ومراجعة مناسبات الارتفاع الأفقية والمستويات الأساسية والمائلة والزوايا القائمة. ومن أمثلة الاستخدام نقل رسوم القياس والارتفاع، تحديد الزوايا القائمة مع الجدران، المعاذرة الرئيسية على نقاط مرجعية وإنشاء مستويات مائلة.

يلزم اتباع المعلومات المتعلقة بالتشغيل والعنابة والإصلاح الواردة في دليل الاستعمال.

احرص على مراعاة المؤشرات المحيطة. لا تستخدم الجهاز في مكان معرض لخطر المريض أو الانفجار.

لا يسمح بإجراء أية تدخلات أو تعديلات على الجهاز.

2.2 الخصائص

يمكن تثبيت الجهاز باليد أو تركيبه باستخدام حامل مناسب على شواخص التسوية، ألواح خشبية وهياكل وخلافه.

3.2 عناصر البيان

ملحوظة

يحتوي نطاق عرض الجهاز على العديد من الرموز لبيان حالات مختلفة.

بيان موضع مستقبل الليزر بالنسبة لارتفاع مستوى الليزر من خلال سهم إلى الاتجاه الذي ينبغي أن يتحرك فيه مستقبل الليزر حتى يصبح على نفس مستوى الليزر بالضبط.

مبين حالة البطارية

يوضح بيان حالة البطارية السعة المتبقية من البطارية.

شدة الصوت

في حالة عدم ظهور رمز شدة الصوت تكون الإشارة الصوتية متوقفة. إذا ظهرت شرطة واحدة تكون شدة الصوت مضبوطة على درجة «منخفضة». إذا ظهرت شرطتان تكون شدة الصوت مضبوطة على درجة «عادية». إذا ظهرت ثلاثة شرطات تكون شدة الصوت مضبوطة على درجة «مرتفعة».

مبين المسافة

يبين المسافة الدقيقة للمستقبل حتى مستوى الليزر بوحدة القياس المرغوبة.

البيانات الأخرى

تفصيل البيانات الأخرى في وحدة العرض بهماز الليزر الدوار PR 30-HVS في إطار جهاز التشغيل عن بعد. تراعي البيانات الواردة في دليل استعمال جهاز PR 30-HVS.

4.2 مجموعة التجهيزات الموردة

1 مُستقبل الليزر/جهاز التسجيل عن بعد PR 30 (03)

1 دليل استعمال الجهاز PR 30

2 البطاريات (بطاريات AA)

1 شهادة الجهة الصانعة

3 الموصفات الفنية

تحفظ بحق إجراء تعديلات تقنية!

قياسي مع الجهاز PR 30-HVS : 2...500 م (6 حتى 1600 قدم)	كشف نطاق العمل (القطر)
3 قيم لشدة الصوت مع إمكانية كتمه على الجانبين	باعت الإشارة الصوتية
±52 مم (±2 بوصة)	شاشة الكريستال السائل
±0.5 مم (±0.02 بوصة)	نطاق بيان المسافة
120 مم (5 بوصة)	نطاق بيان مستوى الليزر
75 مم (3 بوصة)	طول نطاق الكشف
على الجانبين	بيان المركز بالحافة العلوية لجسم الجهاز
15 دقة	حزوز التحديد
160 مم (6.3 بوصة) × 67 مم (2.6 بوصة) × 24 مم (0.9 بوصة)	فترة انتظار بدون كشف قبل الإيقاف الذاتي
الأبعاد	
AA 2 بطارية	الوزن (شامل البطاريات)
درجة الحرارة 20+ 68+ °C: حوالي 40 ساعة (تبعاً لموجدة بطاريات المجنز القلوية)	الإمداد بالطاقة
20-50+ °C (-4-122+ °F)	العمر الافتراضي للبطارية (بطارية المجنز القلوية)
25-60+ °C (-13-140+ °F)	درجة حرارة التشغيل
IP 66	درجة حرارة التخزين
طبقاً لـ IEC 60529، خارج مبيت البطاريات	فتنة الماء
2 م (6.5 قدم)	ارتفاع اختبار السقوط ¹

¹ يتم إجراء اختبار السقوط من حامل المستقيل PRA على الفرنسة المستوية في ظروف محطة قياسية (MIL-STD-810G).

4 إرشادات السلامة

(د) على الرغم من تصميم الجهاز للعمل في بيئة أعمال البناء، القياسية إلا أنه ينبغي التعامل معه بحرص وعناية، شأنه في ذلك شأن الأجهزة المصممة والكهربائية الأخرى (المنظار الثنائي، النظارة، آلة التصوير).

(ذ) بالرغم من أن الجهاز محمي ضد تسرب الرطوبة ينبغي تفقيه من خلال المسح قبل تخيه في صندوق النقل.

(ر) قد يتسبب تشغيل الجهاز بالقرب من الأذن في حدوث أضرار بالسمع. لا تقرب الجهاز من الأذنين.

1.2.4 كهربائياً



(أ) لا يجوز أن تصل أيدي الأطفال إلى البطاريات.
(ب) احرص على عدم تعرّض البطاريات للسخونة المفرطة أو للنار. فقد تنفجر البطاريات أو قد تتبعث منها مواد سامة.

1.4 ملاحظات أساسية للسلامة يجب مراعاة التعليمات التالية في جميع الأوقات بكل صرامة إلى جانب إرشادات السلامة التقنية الواردة في كل موضوعات دليل الاستعمال هذا.

2.4 إجراءات السلامة العامة

(أ) احرص عند قيامك بتنفيذ الأعمال على إبعاد الأشخاص الآخرين، وخاصة الأطفال، عن نطاق العمل.

(ب) افحص الجهاز قبل الاستخدام. في حالة وجود أضرار بالجهاز اعبد لمركز خدمة Hilti بإصلاحه.

(ت) احرص على إصلاح الجهاز لدى أحد مراكز خدمة Hilti.

(ث) لا توقف أيا من تجهيزات السلامة ولا تخلع أيا من لوحات التثبيت أو التحذير.

(خ) في حالة تعرض الجهاز للسقوط أو لأخية مؤثرات ميكانيكية أخرى يجب فحص الجهاز لدى أحد مراكز خدمة Hilti.

(ح) في حالة استخدام مهارات تأكد أن الجهاز مركب عليها بإحكام.

(خ) لتجنب القياسات الخاطئة يجب المحافظة على نظافة نطاق الكشف.

ar

- ب) اقتصر على استخدام الجهاز داخل حدود العمل المحددة.
- ت) إجراء القياسات عبر نوافذ زجاجية أو عبر أجسام أخرى يمكن أن يعطي نتائج قياس خاطئة.
- ث) لا يسمح بوضع شواخص القياس بالقرب من كابلات الجهد العالي.

4.4 التحمل الكروي/مغناطيسي

على الرغم من استيفاء الجهاز للمطلبات الصارمة الواردة في المواصفات ذات الصلة لا تستبعد Hilti إمكانية إصابةه بالخلل إن تعرضه لإشعاع قوي وهو ما قد يؤدي لتعطشه عن العمل. في هذه الحالة أو في حالات الشك الأخرى يجب القيام بقياسات اختيارية. كما أن Hilti لا تستبعد إمكانية تعرض الأجهزة الأخرى للتشويش (على سبيل المثال تجهيزات الملاحة الخاصة بالسيارات).

- ث) لا تشنحن البطاريات.
- ث) لا تلهم البطاريات في الجهاز.
- ج) لا تفرغ شنطة البطاريات من خلال عمل دائرة قصر بحروق.
- ج) لا تفتح البطاريات ولا تعرضها لتحميل ميكانيكي مف躬.

3.4 التعبير الفني لأماكن العمل

- (أ) لدى إجراء أعمال المحاذة أثناء الوقوف على سلم تتجنب الوقوف بشكل غير اعتيادي. وامرس على أن تكون واقفاً بأمان وحافظ على توازنك في جميع الأوقات.

5 التشغيل



1.5 تركيب البطاريات

خطر

لا تقم بتركيب بطاريات بها أضرار.

خطر
لا تضع البطاريات القديمة والجديدة معا. لا تستخدم بطاريات من جهات صانعة مختلفة أو لها طرازات مختلفة.

ملفوظة

لا يجوز تشغيل الجهاز إلا باستخدام بطاريات منتجة طبقاً للمعايير العالمية.

- .1 افتح مبيت بطاريات الجهاز.
- .2 قم بتركيب البطاريات في الجهاز.
- .3 ملفوظة تراعي وضعية أقطاب البطاريات أثناء التركيب!
- .4أغلق مبيت بطاريات.



1.6 تشغيل وإيقاف الجهاز

اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

يراعي أن جميع أزرار التشغيل عن بعد للجهاز PRA 30 لا تعمل إلا مع جهاز الليزر الدوار PR 30-HVS. يرجى التعرف على وظائف الأزرار عن طريق دليل استعمال جهاز PR 30-HVS.

2.2.6 العمل بمستقبل الليزر في حامل المستقبل

4 PRA 80

- .1 افتح القفل بالجهاز PRA 80.
- .2 قم بتركيب الجهاز في حامل المستقبل PRA 80.
- .3أغلق القفل بالجهاز.
- .4 قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
- .5 افتح المقاييس الدوار.
- .6 قم بتنبيت حامل المستقبل PRA 80 بشكل جيد بالقضيب التليسكوبي أو قضيب التسوية من خلال غلق المقاييس الدوار.
- .7 ثبت الجهاز مع نطاق الكشف على مستوى شعاع الليزر الدوار مباشرة.

3.2.6 العمل بمستقبل الليزر في حامل المستقبل

4 PRA 83

1. اضغط الجهاز بشكل مائل في الخطاء المطاطي للحامل إلى أن يحيط بالجهاز بشكل كامل. يرجى أنباء ذلك أن يكون نطاق الكشف والأزرار في الجهة الأمامية.

2.6 العمل بمستقبل الليزر

يمكن استخدام مستقبل الليزر لمسافات (مجالات) حتى 250 متراً (800 قدم). تتم الإشارة إلى شعاع الليزر من خلال بيان صوتي ومرئي.

1.2.6 استخدام مستقبل الليزر كجهاز يدوي

- .1 اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
- .2 ثبت الجهاز على مستوى شعاع الليزر الدوار مباشرة.

7. قم بقياس المسافة المرغوبة بواسطة شريط القياس.

2. أدخل الجهاز مع الخطاء المطاطي في قطعة المسك.
يربط الماء المغناطيسي الغطاء وقطعة المسك معاً.

5.2.6 ضبط وحدة القياس

يمكن ضبط الدقة المرغوبة للبيان الرقمي باستخدام زر وحدات القياس (مم/سم/إيقاف).

3. قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/ الإيقاف.

6.2.6 ضبط شدة الصوت

عند تشغيل الجهاز تكون شدة الصوت مضبوطة على الدرجة "العادية". يمكن تغيير شدة الصوت عن طريق الضغط على زر شدة الصوت. يمكنك الاختيار بين الخيارات الأربع "منخفض"، "عادي"، "مرتفع" و"إيقاف".

4. افتح المقابض الدوار.

7.2.6 خيارات القائمة

اضغط عند تشغيل الجهاز على زر التشغيل/ الإيقاف لمدة ثانيةين.

5. قم بتثبيت حامل المستقلى PRA بشكل جيد بالقبض التليسكوبى أو قبضيب التسوية من خلال غلق المقابض الدوار.

يظهر بيان القائمة في نطاق البيانات.

6. ثبت الجهاز مع نطاق الكشف على مستوى شعاع الليزر الدوار مباشرة.

استخدم زر وحدة القياس للتحويل بين وحدات القياس بالنظام المتري أو الأنجلو أمريكي.

استخدم زر شدة الصوت لإلماق تتابع الإشارات الصوتية بنطاق الكشف أعلى أو أسفلاً علامة التمييز.

قم بإيقاف الجهاز لتخزين أوضاع الضبط.

4 4.2.6 العمل بجهاز نقل قيم الارتفاع

.1 افتح القفل بالجهاز PRA 81.

.2 قم بتركيب الجهاز في جهاز نقل قيم الارتفاع PRA 81.

.3أغلق القفل بالجهاز PRA 81.

.4 قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/ الإيقاف.

.5 ثبت الجهاز مع نطاق الكشف على مستوى شعاع الليزر الدوار مباشرة.

.6 اضبط وضع الجهاز بحيث يُظْهِر مبين المسافة القيمة "0".

7 العناية والصيانة

3.7 النقل

عند نقل أو شحن جهازك استخدم العبوة الأصلية من أو أية عبوة مماثلة.

4.7 المعایرة من خلال خدمة المعایرة من Hilti

ننصح بفحص النظام بشكل دوري في إطار الاستفادة من خدمة المعایرة التي تقدمها Hilti، وذلك لضمان اعتمادية الأجهزة طبقاً للمواصفات والمطالبات القانونية.

خدمة المعایرة من Hilti متاحة لك في أي وقت، ننصح بمعاييره النظام مرة واحدة سنوياً على الأقل. في إطار خدمة المعایرة من Hilti يتم في يوم الفحص إثبات مطابقة مواصفات النظام محل الفحص للبيانات الفنية الواردة في دليل الاستعمال.

في حالة حدوث اختلافات عن بيانات الجهة الصانعة تم إعادة ضبط جهاز القياس. وبعد الضبط والفحص يتم وضع شارة معایرة على الجهاز مع تأكيدها بشهادة معایرة كتابية للإشارة إلى أن النظام يعمل في نطاق مواصفات الجهة الصانعة.

شهادات المعایرة ضرورية للشركات الحاصلة على شهادة الأيزو ISO 900X. يسر مركز Hilti القريب منك أن يقدم لك المزيد من المعلومات بهذا الشأن.

1.7 التنظيف والتجميف

.1 انفخ الغبار بإزالتة عن السطح الفاري.

.2 لا تلمس نطاقات البيان أو نطاق الكشف بأصابعك.

.3 عند التنظيف احرص على استخدام قطعة قماش نظيفة لينة فقط، وعند اللزوم يمكن ترطيبها بكمول نقى أو بعض الماء.

.4 ملحوظة لا تستخدم أية سوائل أخرى لما قد تسبب فيه من الإضرار بالأجزاء البلاستيكية.

.5 قم بتجفيف معداتك مع الحفاظ على القيم الحرارية لدرجات الحرارة المذكورة في المواصفات الفنية.

.6 ملحوظة احرص على مراعاة قيم درجات الحرارة المدورة خاصة في الشتاء، الصيف في حالة تخزين معداتك في مقصورة السيارة على سبيل المثال.

2.7 التخزين

أخرج الأجهزة المبللة من عبوتها. قم بتنظيف وتجفيف الجهاز وصدقوق النقل والملحقات التكميلية (مع مراعاة درجة حرارة التشغيل)، ولا تقم بتعئية الجهاز إلا بعد جفافه تماماً.

بعد تخزين أو نقل الجهاز لفترة طويلة نسبياً قم بعمل قياس اختباري قبل الاستخدام.

أخرج البطاريات من الجهاز عند تخزين الجهاز لفترة طويلة. يمكن أن يتعرض الجهاز لأضرار نتيجة لتسرب البطاريات.

خطير

يمكن أن يؤدي التخلص من التجهيزات بشكل غير سليم إلى النتائج التالية:
 عند حرق الأجزاء البلاستيكية تنشأ غازات سامة يمكن أن تتسبب في إصابة الأشخاص بأمراض.
 كما يمكن أن تفجر البطاريات إذا تلفت أو تعرضت لسخونة شديدة وعندئذ تتسبب في التعرض لحالات تسمم أو حروق
 أو اكتءاءات أو تعرض البيئة للتلوث.
 وفي حالة التخلص من التجهيزات بتهاون فإنك بذلك تتيح للآخرين استخدامها في غير أغراضها. وعندئذ يمكن أن تتعرض
 أنت والآخرين لإصابات بالغة وتعرض البيئة كذلك للتلوث.



أجهزة Hilti مصنوعة بنسبة كبيرة من مواد قابلة لإعادة التدوير مرة أخرى. يشترط إعادة التدوير أن يتم فصل الخامات
 بشكل سليم فنياً. مراكل Hilti في كثير من الدول مستعدة بالفعل لاستعادتها جهاز القديم على سبيل الانتفاع به. توجه
 بأسئلتك لخدمة عملاء Hilti أو مستشار المبيعات.

دول الاتمام الأوروبي فقط



لا تلق أجهزة القياس الكهربائية ضمن القمامنة المنزلية!

طبقاً للمواصفة الأوروبية بخصوص الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة وما يقابل هذه المواصفة في
 القوانين المحلية يجب تجميع الأجهزة الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بشكل لا يضر
 بالبيئة.

احرص على التخلص من البطاريات ببعض اللوائح المحلية



9 ضمان الجهة الصانعة للأجهزة

في حالة وجود أية استفسارات بخصوص شروط الضمان،
 يرجى التوجّه إلى وكيل Hilti المحلي الذي تعامل معه.

10 إرشاد FCC (يسري في الولايات المتحدة الأمريكية) / إرشاد IC (يسري في كندا)

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله إلى مكان آخر
 زيادة المسافة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.
 قم بتوصيل الجهاز بمقبس دائرة كهربائية مختلفة عن
 دائرة الكهربائية الموصول بها جهاز الاستقبال.
 اطلب المساعدة من الوكيل الذي تعامل معه أو فني
 أجهزة راديو وتليفزيون ذي خبرة.

ملحوظة
 التغييرات أو التعديلات التي لم يتم التصرّف بها صراحةً من
 Hilti يمكن أن تقيد حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

احترس
 أثبتت هذا الجهاز في الاختبارات التي أجربت له التزامه
 بالقيم المدية المقررة للأجهزة الرقمية من المثنة B في
 الفقرة 15 من تعليماتلجنة الاتصالات الفيدرالية. توفر
 هذه القيم المدية حماية كافية من الإشعاعات المشوّشة
 عند التركيب في مناطق سكنية. والأجهزة من هذا النوع
 تولد وتستخدم ترددات عالية ويمكن أن تثبت أيضاً مثل
 هذه الترددات. لذا فإننا، إن لم تكن مركبة ومشغلة طبقاً
 للتعليمات، يمكن أن تحدث تشويشاً على استقبال الإذاعة.

لا يمكن ضمان عدم إمكانية حدوث تشويشات مع بعض
 الترددات المعينة. إذا تسبّب هذا الجهاز في حدوث
 تشويش بوحدة استقبال الراديو أو التليفزيون وهو ما
 يمكن التحقق منه عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله،
 فعلى المستخدم إزالة هذه التشويشات بمساعدة
 الإجراءات التالية:

ينبغي ألا يولد هذا الجهاز أية أشعة ضارة.
يجب أن يستقبل الجهاز كل الأشعة، بما في ذلك الأشعة
التي تنتج عنها عمليات غير مرغوبة.

هذا الجهاز يطابق الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات
الفيدرالية FCC والمواقف RSS-210 لبيئة الصناعة
الكندية IC.

يخضع التشغيل للشروط التاليين:

11 شهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية (الأصلية)

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Edward Przybylowicz
Head of BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

06/2015

Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
06/2015

المطبوعة الفنية لـ:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
Kaufering 86916
Deutschland

المسمي:	مستقبل الليزر/جهاز التشغيل عن بعد
مسمى الطراز:	PRA 30
الجبل:	03
سنة الصنع:	2013

نقر على مسؤوليتنا الفردية بأن هذا المنتج متافق
مع المواصفات والمعايير التالية: حتى 19 أبريل 2016:
2014/30/EU, بدءاً من 20 أبريل 2016: 2004/108/EC
2011/65/EU, 1999/5/EC, EN 300 440-2 V1.4.1,
EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1,
.EN ISO 12100

ar



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 1 | 20150924



2067467